



Características gerais:

| | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| Ano: 2012 | Mês: 01 | Combustível: Diesel | Kms: 97.300 |
| Cor: Cinzento | Potência: 90 cv | Cilindrada: 1364 cc | Lugares: 5 |
| Origem: Nacional | | | |

Equipamento:

Segurança e Performance:

| | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| ABS | Alerta sobre cintos de segurança | Alerta sobre manutenção |
| Direcção assistida | Fecho automático de portas | Fecho central |
| Sistema ISOFIX | | |

Airbag:

| | | |
|--------------------|----------------------|------------------|
| Airbag do condutor | Airbag do passageiro | Airbags laterais |
|--------------------|----------------------|------------------|

Interior e Conforto:

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Apoio de braço dianteiro | Ar condicionado automático | Espelhos regulação eléctrica |
| Vidros eléc. dianteiros e traseiros | | |

Bancos:

Bancos rebatíveis

Som, Multimédia e Navegação:

| | |
|-------------|--------------|
| Entrada USB | Rádio com CD |
|-------------|--------------|

Faróis:

Faróis de nevoeiro

Exterior e Ambiente:

Jantes de liga-Leve

Retrovisores:

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Retrovisores aquecidos | Retrovisores c/ reg. eléctrica | Retrovisores c/anti encandeamento |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Sensores:

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------|
| Sensor de chuva | Sensor de luz | Sensores de estacionamento |
| Sistema de parqueamento | | |

Volante:

| | |
|-----------------|----------------------|
| Volante em pele | Volante multifunções |
|-----------------|----------------------|

Notas do vendedor:

97.300 Km's, ÓTIMO ESTADO